



B113

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO AEREO
I Gruppo Aereo
IL COMANDANTE

Via Pratica di Mare, 45 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06/91912602 - Fax.06/91913822 - PEC: rm0930000p@pec.gdf.it

Nr. 052 di prot.

Pratica di Mare, 09/01/14 /57

OGGETTO: Presenza amianto sui mezzi aerei.

AL COMANDATE DELLA 1^ SEZIONE AEREA
AL COMANDATE DELLA 2^ SEZIONE AEREA
AL COMANDATE DELLA 3^ SEZIONE AEREA
AL COMANDANTE DELLA SEZIONE TECNICA
AL COMANDANTE DELLA SEZIONE COMANDO
AL COMANDANTE DELLA 4^ SEZIONE AEREA
AI CAPI SQUADRA/NUCLEI

SEDE
NAPOLI
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE/NAPOLI

1. Con foglio nr. 01/57 in data 09/01/14 il Generale Comandante del Reparto T.L.A. Aereo di Pratica di Mare ha comunicato l'esito delle analisi eseguite in data 30 dicembre 2013, relativamente alla ricerca delle fibre aero disperse di asbesto nell'ambito dell'aviorimessa sede del I Gruppo Aereo.
2. Visto dell'esito delle analisi, che hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla legislazione italiana, lo stesso ha disposto, a titolo precauzionale, la cessazione di ogni tipo di attività lavorativa nei laboratori della Squadra Elettromeccanici di Bordo e Motoristi.
3. In virtù di quanto sopra si dispone fino a nuovo ordine:
 - a. l'assoluto divieto di accesso nei laboratori Elettromeccanici di Bordo e Motoristi;
 - b. L'impiego dell'APS Ranieri Francesco e dell'APS Pizzitelli Alessandro in supporto della Sezione Comando del Gruppo Aereo.
 - c. L'impiego del rimanente personale della Squadra Elettromeccanici di Bordo in supporto della Squadra MRM;
 - d. L'impiego del rimanente personale della Squadra Motoristi in supporto della Squadra Montatori;
4. Quanto sopra sia portato a conoscenza di tutto il personale dipendente.

IL COMANDANTE DEL I GRUPPO AEREO
(Ten. Col. spec. Carmine Cortese)

ASSOAMIANTO

Associazione tra consulenti, operatori nell'ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e quanti sensibili alle problematiche ambientali inerenti

VALORI LIMITE AMIANTO PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA			
AMBITO	VALORE LIMITE	METODO DI ANALISI	NORMA DI RIFERIMENTO
INQUINAMENTO DA AMIANTO			
INTERNO EDIFICI – AMBIENTI DI VITA (come media di 3 campionamenti)	20,0 fibre/litro	Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	D.M. 06/09/94, punto 2c
	2,0 fibre/litro	Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)	
ESPOSIZIONE LAVORATORI			
AMBIENTI DI LAVORO Valore limite di esposizione per qualsiasi fibra di amianto misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.	0,1 fibre/centimetrocubo	Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	T.U. Sicurezza, art. 254, comma 1
MONITORAGGI AMBIENTALI DURANTE LE ATTIVITÀ DI BONIFICA			
AREE CIRCOSTANTI IL CANTIERE DI BONIFICA Soglia di PRE-ALLARME	Netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse	Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	D.M. 06/09/94, punto 11/1
AREE CIRCOSTANTI IL CANTIERE DI BONIFICA Soglia di ALLARME	50 fibre/litro	Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	D.M. 06/09/94, punto 11/2
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA RESTITUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI ALLA FINE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA			
INTERNO CANTIERE DI BONIFICA	2,0 fibre/litro	Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)	D.M. 06/09/94, punto 6/b
SITI CONTAMINATI DA AMIANTO			
Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo e sottosuolo	1.000 mg/kg	Diffrazione a Raggi X o FTIR	CODICE AMBIENTE Parte quarta Titolo v Allegato 5 Tabella 1
MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO			
Esenzione amianto nei materiali sostitutivi ai fini dell'omologazione	0	Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)	D.M. 12/02/97
EMISSIONI IN ATMOSFERA			
SCARICHI IN ATMOSFERA Concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico	0,1 mg/m ³ di aria emessa	Gravimetrico	D.Lgs. 114/95, art. 1, comma 1
	2,0 fibre/millilitro	Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)	D.Lgs. 114/95, Allegato A, II
EFFLUENTI LIQUIDI			
EFFLUENTI LIQUIDI Concentrazione limite di materia totale in sospensione negli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica	30 g di materia totale in sospensione per m ³ di effluente liquido scaricato	Filtrazione su membrana	D.Lgs. 114/95, art. 2, comma 1
SITI ESTRATTIVI DI PIETRE VERDI			
Valore limite per stabilire la pericolosità dei materiali estratti	0,1	Indice di rilascio	D.M. 14/05/96, allegato 4

Fonte: Supplemento ASSOAMIANTO n. 10/ 2010 AMBIENTE & SICUREZZA – GRUPPO 24 ORE
a cura di dott. Ing. SERGIO CLARELLI – Presidente ASSOAMIANTO

MINUTA



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO AEREO

I Gruppo Aereo – 4^a Sezione Aerea

Via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM) – Tel. 06/91912609 – Fax.06/91912626
Rm0930000p@pec.gdf.it

Nr. **83** di prot.
Pratica di Mare,
13 GEN. 2014

/5354 di prot.

OGGETTO: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .-
Richiesta materiale/Rischio amianto.

AL REPARTO T.L.A. AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA
-Ufficio Logistico -

SEDE

E, p.c.

AL REPARTO T.L.A. AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA

SEDE

-Ufficio pianificazione, programmazione e controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro

Tenuto conto dell'acclarata presenza sulle linee A109B e AB412HP di particolari contenenti amianto, che possono potenzialmente contaminare gli indumenti di lavoro degli specialisti operanti, in ottemperanza a quanto disposto con la normativa in oggetto indicata, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dagli articoli 71,73,76 nonché allegato 4° punti 2.1 e 2.2, si prega voler valutare la possibilità di fornire, a questo Reparto, il seguente materiale:

IL COMANDANTE DEL I GRUPPO AEREO
Ten. Col. Spec. Carmine CORTESE